

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ                  |       | ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ                  |  | ΦΑΣΗ 1 |       | ΦΑΣΗ 2 |       |
|---------------------------|-------|---------------------------------|--|--------|-------|--------|-------|
|                           |       |                                 |  | Φ 1.1  | Φ 1.2 | Φ 2.1  | Φ 2.2 |
| 09000. Εγκαύματα          |       |                                 |  |        |       |        |       |
| 09100 Υψηλές θερμοκρασίες | 09101 | Συγκολλήσεις / συντήξεις        |  |        |       |        |       |
|                           | 09102 | Υπέρθερμα ρευστά                |  |        |       |        | 3     |
|                           | 09103 | Πυρακτωμένα στερεά              |  |        |       |        | 3     |
|                           | 09104 | Τήγματα μετάλλων                |  |        |       |        |       |
|                           | 09105 | Ασφαλτος - πίσσα                |  |        |       |        | 3     |
|                           | 09106 | Καυστήρες                       |  |        |       |        | 3     |
|                           | 09107 | Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών |  |        |       |        |       |
| 09200 Καυστικά υλικά      | 09201 | Ασβέστης                        |  |        |       |        |       |
|                           | 09202 | Οξέα                            |  |        |       |        |       |
| 09300 Άλλη πηγή           | 09301 |                                 |  |        |       |        |       |
|                           |       |                                 |  |        |       |        |       |